



Governo do Distrito Federal
Administração Regional do Recanto das Emas - RA XV


Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção

Relatório Técnico - RA-REC/COLOM

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS LOCAIS PARA A CONSTRUÇÃO DOS 06 PERGOLADOS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 06 PERGOLADOS EM MADEIRA E APARELHOS DE ACADEMIA ADULTA, (BARRA FIXA, PARALELA E ABDOMINAL), NOS ENDEREÇOS: (101/201, 102/202, 104/206, 106/300, 113/307, 116/311), NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA RECANTO DAS EMAS DF


PONTO 01, QUADRA 101/201 CANTEIRO CENTRAL




PONTO 02, QUADRA 102/202 CANTEIRO CENTRAL




PONTO 03, QUADRA 104/206 CANTEIRO CENTRAL




PONTO 04, QUADRA 106/300 CANTEIRO CENTRAL



PONTO 05 QUADRA 113/307 CANTEIRO CENTRAL



PONTO 06, QUADRA 116/311 CANTEIRO CENTRAL



As fotos em anexadas, são dos 06 pontos que irão ser construídos os pergolados para atenderem a comunidade. Os locais escolhidos se tratam de área pública que tem o uso como canteiro central e conta com outros mobiliários e equipamentos públicos, como estacionamentos e academia adulta e calistenia.



Documento assinado eletronicamente por **NAYARA RAYANE BARBOSA SANTOS - Matr.1690622-5, Coordenador(a) de Licenciamento, Obras e Manutenção**, em 10/10/2023, às 14:46, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=123226759)
verificador= **123226759** código CRC= **98137D7C**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Av. Recanto das Emas Qd. 206/300 Centro Urbano - Bairro Recanto das Emas - CEP 72605-030 - DF
Telefone(s): (61) 3550-6335
Sítio - www.recanto.df.gov.br