



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS - RA XV

Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção

Relatório SEI-GDF n.º 2/2023 - RA-REC/COLOM

Brasília-DF, 03 de maio de 2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS PARQUINHOS LOTE 01

No dia 30 de Abril de 2023 a equipe de obras realizou uma vistoria *In - loco* em todos os parquinhos da cidade e foram mapeados 09 equipamentos públicos para a reforma, aos quais seguem 03 listados nesse relatório com as imagens abaixo:

Parquinho da quadra 101 Conjunto 9, 1/5 (Praça pública da quadra);



Parquinho da quadra 102 Conjunto 3, 17/20 (Praça pública da quadra);



Parquinho da quadra 405 Conjunto 12;



Os equipamentos públicos se encontram em más condições como as imagens apresentam, necessitando de uma reforma para garantir o bom uso das crianças.

Nayara Rayane Barbosa Santos
Coordenadora de Licenciamento, Obras e Manutenção



Documento assinado eletronicamente por **NAYARA RAYANE BARBOSA SANTOS - Matr.1690622-5, Coordenador(a) de Licenciamento, Obras e Manutenção**, em 03/05/2023, às 15:55, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=111804954)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=111804954)
verificador= **111804954** código CRC= **AB8B76A8**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Av. Recanto das Emas Qd. 206/300 Centro Urbano - Bairro Recanto das Emas - CEP 72605-030 - DF

(61) 3550-6335

00145-00000518/2023-11

Doc. SEI/GDF 111804954



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS PARQUINHOS LOTE 02

No dia 30 de Abril de 2023 a equipe de obras realizou uma vistoria *In - loco* em todos os parquinhos da cidade e foram mapeados 09 equipamentos públicos para a reforma, aos quais seguem 03 listados nesse relatório com as imagens abaixo:

Parquinho da quadra 205 Conjunto 23 (Praça pública da quadra);



Parquinho da quadra 603 Conjunto 2 (Praça pública da quadra);



Parquinho da quadra 304 Conjunto 4 , 6/7 (Praça pública da quadra);



Os equipamentos públicos se encontram em más condições como as imagens apresentam, necessitando de uma reforma para garantir o bom uso das crianças.

Nayara Rayane Barbosa Santos

Coordenadora de Licenciamento, Obras e Manutenção



Documento assinado eletronicamente por **NAYARA RAYANE BARBOSA SANTOS - Matr.1690622-5, Coordenador(a) de Licenciamento, Obras e Manutenção**, em 03/05/2023, às 17:11, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **111811132** código CRC= **C78A6AA5**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Av. Recanto das Emas Qd. 206/300 Centro Urbano - Bairro Recanto das Emas - CEP 72605-030 - DF

(61) 3550-6335

00145-00000518/2023-11

Doc. SEI/GDF 111811132



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS - RA XV

Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção

Relatório SEI-GDF n.º 4/2023 - RA-REC/COLOM

Brasília-DF, 03 de maio de 2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS PARQUINHOS LOTE 03

No dia 30 de Abril de 2023 a equipe de obras realizou uma vistoria *In - loco* em todos os parquinhos da cidade e foram mapeados 09 equipamentos públicos para a reforma, aos quais seguem 03 listados nesse relatório com as imagens abaixo:

Parquinho da quadra 311 Conjunto 03 5/7 (Praça pública da quadra);



Parquinho da quadra 116 Conjunto 03 (Praça pública da quadra);



Parquinho da quadra 511 Conjunto 09 (Praça pública da quadra);



Os equipamentos públicos se encontram em más condições como as imagens apresentam, necessitando de uma reforma para garantir o bom uso das crianças.

Nayara Rayane Barbosa Santos

Coordenadora de Licenciamento, Obras e Manutenção



Documento assinado eletronicamente por **NAYARA RAYANE BARBOSA SANTOS - Matr.1690622-5, Coordenador(a) de Licenciamento, Obras e Manutenção**, em 03/05/2023, às 16:54, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador=111820626 código CRC=4632965A.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Av. Recanto das Emas Qd. 206/300 Centro Urbano - Bairro Recanto das Emas - CEP 72605-030 - DF

(61) 3550-6335

00145-00000518/2023-11

Doc. SEI/GDF 111820626